

Turbos - TUR0315 - TURBO REPARADO CON VALVULA LAND ROVER 53049700115

Turbo reparado intercambio barato Land Rover Discovery, Range Rover 2.7 TD, 53049700115
53049700069 53049700065 53049700039 4H2Q6K682CL 4H2Q6K682CB 4H2Q6K682CF

Land-Rover Discovery 2.7 TD V6 [enero de 2004 ... diciembre de 2009] / Land-Rover Range Rover 2.7 Sport [enero de 2004 ... diciembre de 2009]

2.7 León V6 / 276DT / 2720 ccm / 140 KW / 190 CV

Nuevo turbo genuino

DISCOVERY III 2.7 TD [2004 a 2009, [276DT], 2720cc, 190BHP]

DISCOVERY IV 2.7 TD [desde 2009, [276DT], 2720cc, 190BHP]

RANGE ROVER SPORT 2.7 TDVM [desde 2005, [276DT], 2720cc, 190BHP]

