

Turbos - TUR0150 - SUSTITUIDO POR TUR0468

Turbo reparado con valvula electronica citroen C4, ds 3 1.6 peugeot 207, 308, 508, 3008, 5008, 1.6 THP, 53039700121 53039700120 53039700104 53039880121 53039880120 53039880104

Reacondicionado K03 5303-970-0121 53039700121 turbo.

Turbocompresor BorgWarner KKK K03-2068CCC304.92KXAXK reconstruido, reconstruido, remanufacturado.

53039700121 53039700120 53039700104

53039880121 53039880120 53039880104

5303 970 0121/5303 970 0120/5303 970 0104/5303 988 0121/5303 988 0120/5303 988 0104 / K03-2068CCC304.92KXAXK

5303-970-0121 5303-970-0120 5303-970-0104

5303-988-0121 5303-988-0120 5303-988-0104

5303 988 0121/5303 988 0120/5303 988 0104/5303 970 0121/5303 970 0120/5303 970 0104 / K03-2068CCC304.92KXAXK

K03-2068CCC304.92KXAXK / Wastegate, actuación neumática, válvula de aire recirculante eléctrica

Citroen C 4 THP [mayo de 2005 +] / Citroen DS 3 1.6 THP 150 [octubre 2009 +] / Peugeot 207 1.6 THP 150 [mayo 2005 +] / Peugeot 308 I 1.6 THP 150 [enero 2007 +] / Peugeot 508 1.6 THP 155 [Octubre 2010 +] / Peugeot 3008 1.6 THP 150 [Mayo 2009 +] / Peugeot 3008 1.6 THP 155 [Mayo 2009 +] / Peugeot 5008 1.6 THP 155 [Julio 2009 +] / Peugeot RCZ 1.6 THP 16v 156 [Abril 2010 +]

EP6CDT / EP6CDT M / EP6DT / EP6DT5FX / EP6 DT

1598 cc / 110 Kw - 150 CV / 115 Kw - 156 CV / 120 Kw - 163 CV / Intercooler

