Turbos - TUR0305 - TURBO INTERCAMBIO HYUNDAI STAREX 2.5 TD 53039700143

Turbo nuevo reconstruido barato Hyundai Starex 2.5 TD 53039700126, 53039700143, 53039880126, 53039880143, 5303-970-0126, 5303-970-0143, 5303-988-0126, 5303-988-0143, 53039880143RS

HYUNDAI
Starex
2.5 103/120 2002 - 2007 H-1, A1, D6A, D4CB, Cargo, Travel, 4WD
OE
282004A450, 28200-4A450

53039700126, 53039700143, 53039880126, 53039880143, 5303-970-0126, 5303-970-0143, 5303-988-0126, 5303-988-0143, 53039880143RS

53039700126
53039700143
53039880126
53039880143
5303 970 0126
5303 970 0143
5303 988 0126
5303 988 0143
28200-4A450
282004A450