

INFORME TÉCNICO RENAULT K9K-700

Precauciones de instalación en turbocompresores

54359700002

54359700000

Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del turbocompresor y evitar roturas anticipadas se aconseja verificar y si es necesario cambiar los manguitos de aspiración, soplado y engrase del turbo.

Debido a la gran cantidad de suciedad que se queda acumulada en estos conductos, es necesaria la limpieza interior del cárter del motor y la sustitución de los latiguillos de aceite.

En la imagen siguiente se aprecia el aspecto que presentan normalmente los turbos viejos. Puede observarse la gran cantidad de suciedad acumulada en el turbo.



*Este informe es única y exclusivamente de título informativo, no nos hacemos responsables si las referencias y aplicaciones coinciden o no con la realidad.