

Turbos - TUR0306 - TURBO REPARADO OPEL VECTRA, SAAB 9-3 705204-2

Turbo reparado nuevo intercambio Opel Vectra 2.2 CDTI, Signum 2.2 DTI Saab 9-3 9-5 2.2 TiD, 717626-0001 717626-1 717626-5001S 717626-9001S 705204-5002S 705204-0002 705204-0001 705204-2 705204-1

GT1849V 717626-1 717626-0001 24445062 705204-2 705204-1 24443096

Turbocompresor original Garrett GT1849V 717626-1 717626-0001 24445062 reconstruido, reconstruido, remanufacturado.

Número de parte de Turbo:

717626-0001 717626-1 717626-5001S 717626-9001S 705204-5002S 705204-0002 705204-0001 705204-2 705204-1

Turbo OE No:

24445062 24443096 860051 860055

Turbo Especificaciones:

GT1849V, GT18V / Accionamiento neumático / VNT (turbina de tobera variable)

Vehículo:

Opel Vectra C 2.2 DTI [2002 .. diciembre de 2004]

Opel Signum 2.2 DTI [2002 .. diciembre de 2004]

Saab 9-3 2.2 TiD [enero de 2000 .. diciembre de 2003]

Saab 9-5 2.2 TiD [enero de 2002 .. enero de 2005]

Especificaciones del motor del vehículo:

Y22DTR / Diésel, DTI, TiD / 2,2 L, 2172 cc / 88 kW, 92 kW, 120 CV, 125 CV

