

Turbos - TUR0030N - TURBO NUEVO BMW 49135-05671

Turbo intercambio, reparado, nuevo, reconstruido, 49135-05620, 4913505620, 49135-05640, 49135-05641, 49135-05650, 49135-05651, 49135-05670, 49135-05671, 49S35-05671;

Turbocompresor original Mitsubishi TF035HL 49135-05670 reconstruido, reconstruido, remanufacturado, 11654716166, 11657795498, 11657795499.

MHI reacondicionado 4913505671 BMW 7795499 4716166 turbo.

Turbocompresor BMW 4716166 7795498 7795499 MHI 49135-05671 - reacondicionado.

Número de parte turbo relacionado:

49135-05620, 49135-05640, 49135-05641, 49135-05650, 49135-05651, 49135-05670, 49135-05671, 49S35-05671;

4913505620, 4913505640, 4913505641, 4913505650, 4913505651, 4913505670, 4913505671, 49S3505671;

Turbo OE relacionado No:

11654716166, 11657795498, 11657795499, 4716166, 7795498, 7795498-K / 10, 7795499;

Especificaciones del turbocompresor:

TF035HL6b-13TB-VG / VGT tecnología turbo / Accionamiento eléctrico

Se adapta a vehículos:

BMW 120d (E87) [2003-2006]

BMW 320d (E90, E91) [2004-2007]

BMW X3 2.0d (E83) [2006+]

Especificaciones del motor del vehículo:

M47TU2D20, M47TUE2-OL / Diesel / 2.0 litros, 1995 ccm, 4 cilindros, 16 válvulas, L4 / 90kW, 110kW, 120kW

