

Turbos - TUR0092 - TURBO SEMINUEVO 54399700110

Turbo reparado, reconstruido, barato, economico, Land rover 3.6 Diesel, 5439-988-0110, 54399880110, 54399880061, 54399700110, 6H4Q6K682HD, 6H4Q6K682HF, LR004527, LR021046, LR004040

Número de pieza 54399880110

Número de pieza anterior 5439-988-0110, 5439988 0110, 54399880061

Número OE 6H4Q6K682HD, 6H4Q6K682HF, LR004527, LR021046, LR004040, LR008830, izquierda

Número de pieza del fabricante 54399700110, 54399700061, 5439-970-0110

Modelo Turbo BV39, BV39-1872FFAAA / 426.18

Fabricante del motor Land Rover

Desplazamiento 3.6L, 3628 cc, cilindros V8

KW 200/272 CV

RPM máx. 4000

Combustible Diesel

