

Turbos - TUR0093 - TURBO SEMINUEVO 54399700111

Turbo reparado, intercambio, barato, economico, Land rover 3.6 Turbo Diesel, 54399880111, 54399880111, 5439970 0111, 54399700111, 5439970 0062, 54399700062

LR021045 LR004526 6H4Q-6K682-GH 6H4Q-6K682-GD 6H4Q-6K682-GG 5439-970-0111
Nuevo, original BorgWarner 5439988 0111, 54399880111, 5439970 0111, 54399700111, 5439970 0062, 54399700062 turbo.

Turbo OE No:

LR021045, LR004526,
6H4Q6K682GH, 6H4Q-6K682-GH, 6H4Q 6K682 GH,
6H4Q6K682GD, 6H4Q-6K682-GD, 6H4Q 6K682 GD,
6H4Q6K682GG, 6H2 GK6.

Número de parte de Turbo:

5439988 0111, 54399880111, 5439-988-0111, 5439970 0111, 54399700111, 5439-970-0111, 5439970 0062, 54399700062, 5439-970-0062.

Especificaciones del modelo Turbo:

BV39-1872FFAAA426.18BVAXC / VTG / Accionamiento eléctrico / turbo del lado derecho

Vehículo:

Land Rover Range Rover 3.6 TDV8 [2005 +]

Especificaciones del motor del vehículo:

TDV8 / Diesel / DPF / 3,6 L / 200 kW, 272 CV

