

Turbos - TUR0090 - SUSTITUIDO POR TUR6012

Turbo reparado, nuevo, reconstruido, barato, economico, motor Perkins. 711736-0001, 711736-0024, 711736-0052, 711736-5001s, 711736-5024s, 711736-5052s.

711736

711736-0001

711736-0024

711736-0052

711736-5001S

711736-5024S

711736-5052S

Específicas de Perkins

2674A200

2674A215

2674A223

2674A224

2674A226

JG001015B

Vehículos compatibles

Perkins

Traktor 1104C-44T (motor T4.40)

