



Turbos - TUR0740 - TURBO INTERCAMBIO 54399700010, 54399700021

54399700010, 54399700021, 54399880010, 54399880021, 716419-0002, 716419-2, 716419-5002S, BV39A-0021, KP39-010, KP39-9700010, KP39A-0010

Bora 1.9 TDI 100 de 1998

Bora 4MOCIÓN 1.9 TDI 100 de 1998

NOTICIAS 1.9 TDI 100 de 1998

FASE DE NUEVAS 2 1,9 TDI 100 de 2001

Nueva Zelandia 3 1,9 TDI 100 de 2005