

INYECTORES Y BOMBAS - INY0099N - INYECTOR NUEVO DCRI-105760, DCRI105760

002003001019R

0950005760

1465A054

8717613038819

95000576

DCRI105760

SM095000576

SM0950005760

002003001019R

0950005760

1465A054

8717613038819

95000576

DCRI105760

SM095000576

SM0950005760

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) 160CV / 02/2007

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) 170CV / 02/2007

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) 190CV / 02/2007

MITSUBISHI MONTERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) 3.2 DI-D 160CV / 11/2006

MITSUBISHI MONTERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) 3.2 DI-D 4WD (V88W, V98W) 190CV / 02/2007