

Turbos - TUR0140 - TURBO INTERCAMBIO FORD, SEAT, VW 54399700047

Turbo intercambio nuevo reparado economico, Ford galaxy, Seat alhambra, vw polo 1.9 tdi, 54399700047
5439-970-0047 5439970 0047 54399880047 5439-988-0047 5439988 0047

54399700047 5439-970-0047 5439970 0047 54399880047 5439-988-0047 5439988 0047

Ford Asiento Volkswagen VW

Turbo totalmente reacondicionado. Reconstruido, reconstruido, remanufacturado. Turbocompresor genuino Borg Warner KKK KP39.

54399700005 5439-970-0005 54399880005 5439-988-0005

54399700047 5439-970-0047 54399880047 5439-988-0047

54399700050 5439-970-0050 54399880050 5439-988-0050

54399700055 5439-970-0055 54399880055 5439-988-0055

54399700060 5439-970-0060 54399880060 5439-988-0060

KP39B-0047 KP39B-0050 KP39B-047 KP39B-050 KP39B-0005 KP39B-005 BV39B-0047 BV39B-0050
BV39B-047 BV39B-050 BV39B-0005 BV39B-005

038253019H 03G253010G 038253056D 038253014R 3M219G438AA 4M219G438BA 1253768 1365669

Ford Galaxy 1.9 TDI [enero de 2003 ... agosto de 2006] / Seat Alhambra 1.9 TDI [2002 ... abril de 2004] /
Volkswagen Polo 1.9 TDI [marzo de 2001 ... mayo de 2005] / Volkswagen Sharan 1.9 TDI [noviembre de
2002 ... abril de 2004]

