

Turbos - TUR0285 - SUSTITUIDO POR TUR0445

Turbo reparado, economico barato nuevo Mitsubishi Pajero, Montero 2.5 TD, L200 2.5 TD Hyundai H-1, 49135-02110 4913502110 49135-02100 4913502100 MR212759 MR224978

Referencias

49135-02110

49135-02100

49135-02110

Específicas de Hyundai

MR212759

MR224978

Vehículos compatibles

Mitsubishi

L200 2.5 TD (motor 4D56)

Pajero II 2.5 TD (motor 4D56TD)

Turbo Hyundai H-1 2.5 (TD) Mitsubishi 49135-02110

Turbo motor 4D56 100cv de 1997 a 2000



