

Turbos - TUR0079 - TURBO SEMINUEVO 452202-0003

Turbo reparado, intercambio, nuevo, barato, economico, Land rover Freelander 2.0 Diesel, 452202-0003, 452202-0004, 4522020003, 452202-3, 4522023, 4522044.

Referencias

452202

452202-0003

452202-0004

452202-5004S

Específicas de Land-Rover

PMF100400

PMF100490

PMF180490

Turbocompresor Land-Rover Nuevo o como INTERCAMBIO (Art.-Nr .: 8900-1243)

Land-Rover

Freelander I 2.0 Di

Motor: TCIE

Capacidad: 2000 cc

Potencia: 72 Kw - 97 HP

Construido: desde enero de 1997

