

Turbos - TUR0325 - SUSTITUIDO POR TUR0148

Turbo reparado intercambio nuevo barato Skoda Fabia Roomster VW Polo 1.9 TDI, 5439 988 0068, 54399880068, 5439-988-0068,03G253014D, 03G 253 014D, 03G-253-014D;

Nuevo, original BorgWarner BV39 54399880068 54399700068 03G253014D turbo.

Turbocompresor nuevo, genuino, OEM 03G253014D 54399880068.

Número de parte turbo relacionado:

5439 988 0068, 54399880068, 5439-988-0068,
5439 970 0068, 54399700068, 5439-970-0068;

Turbo OE relacionado No:

03G253014D, 03G 253 014D, 03G-253-014D;

Especificaciones del turbocompresor:

BV39-1870DCKAA426.10AVAXC / Tecnología turbo VTG / Accionamiento neumático / Colector integrado

Se adapta a vehículos:

Skoda Fabia 1.9 TDI [2007+]
Skoda Roomster 1.9 TDI [2006+]
Volkswagen Polo 1.9 TDI [2007+]

Especificaciones del motor del vehículo:

BMT 1.9 TDI DPF / Diesel, Intercooler / 1.9 litros, 1896 cc, 4 cilindros / 77kW, 105ps

