

Turbos - TUR0326 - TURBO INTERCAMBIO LAND ROVER 465175-1

Turbo reparado nuevo reconstruido barato Land Rover 2.5 TDI, 465175-1 4651751 465175-0001
ETC7461E

Referencias

465175

465175-0001

Específicas de Land-Rover

ETC7461

ETC7461E

Vehículos compatibles

Land-Rover

Rover 2.5 (TDI, motor 200 TDI)

